

**NUMERO QUADRANTE:** Deruta Sud

**COMUNE:** Deruta

**LOCALITA':** Cerviano - Deruta est

**INDIVIDUAZIONE CATASTALE:** Fg. 27 Part. 88

**DENOMINAZIONE:**

**TOPONIMO:**

**VIA:**


**DATA DI RILEVAZIONE:** (23/06/2014)

**INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO**

CARTOGRAFIA SCALA 1: 10.000 / 1: 2.000



CARTOGRAFIA PRG PARTE STRUTTURALE - Estratto Carta dei Contenuti Paesaggistici



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA

(planimetria a scala adeguata con coni fotografici)



**Foto 01**

**SCHEDA N. 10**



Foto 02

**QUADRO EMERGENZE STORICO ARCHITETTONICHE DEL PTCP**

NOME	
TIPO	
CODICE	
NOTE	

**VINCOLI E CLASSIFICAZIONI PIANI SOVRAORDINATI INERENTI IL MANUFATTO**

D.Lgs. 42/2004	<input type="checkbox"/> Art. 136 <input type="checkbox"/> Art. 142
SIC	<b>No</b>
ZRC	<b>Si</b>
AREA DI STUDIO	<b>No</b>
VINCOLO IDROGEOLOGICO	<b>Si</b>
PAI	<b>No</b>
FASCE DI RISPETTO STRADALE	<b>No</b>
FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE	<b>No</b>
ALTRO	<b>Crinale</b> <b>Vedute da fonti letterarie ad ampio spettro</b>

**COLLOCAMENTO OROGRAFICA DEL MANUFATTO ED INTERVISIBILITA'**

PIANURA	
FONDOVALLE	
MEZZACOSTA	
SOMMITA' COLLINARE	
CRINALE	
ALTRO	

## SCHEDA N. 10

### DESCRIZIONE DEL MANUFATTO

CASA RURALE	<input checked="" type="checkbox"/>
CHIESA	<input type="checkbox"/>
VILLA PADRONALE	<input type="checkbox"/>
ANNESSO	<input type="checkbox"/>
STALLA	<input type="checkbox"/>
FIENILE	<input type="checkbox"/>
STRUTTURA MILITARE	<input type="checkbox"/>
MOLINO	<input type="checkbox"/>
TORRE	<input type="checkbox"/>
CONVENTO	<input type="checkbox"/>
COMPLESSO RELIGIOSO	<input type="checkbox"/>
PIEVE	<input type="checkbox"/>
FONTANILE	<input type="checkbox"/>
MANUFATTI VOTIVI	<input type="checkbox"/>
ALTRO	<input type="checkbox"/>

### CLASSIFICAZIONE DEL MANUFATTO AI SENSI DELLA D.G.R. 420/2007

Edilizia ordinaria Tradizionale Prevalentemente Integra - <b>ETPI</b>	<input type="checkbox"/>
Edilizia ordinaria Tradizionale Prevalentemente Alterata - <b>ETPA</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Edilizia ordinaria recente, totalmente alterata – <b>ET/A</b>	<input type="checkbox"/>
Edilizia Speciale monumentale Atipica	<input type="checkbox"/>
Edilizia storico produttiva	<input type="checkbox"/>
ALTRO	<input type="checkbox"/>

### STATO DI CONSERVAZIONE DEL MANUFATTO

RUDERE (AI SENSI DEL R.R. 9/2008)	<input type="checkbox"/>
PARZIALMENTE CROLLATO	<input checked="" type="checkbox"/>
SUFFICIENTE	<input type="checkbox"/>
BUONO	<input type="checkbox"/>
OTTIMO	<input type="checkbox"/>

### MATERIALIE TIPOLOGIE

NUMERO PIANI	<b>2</b>
COPERTURA	<b>Falde a capanna (corpo principale) - Padiglione (ali laterali)</b>
PARAMENTI ESTERNI	<b>Mattoni - Pietra - Intonaco</b>

## SCHEDA N. 10

PAVIMENTAZIONI ESTERNE	<b>Assente</b>
APERTURE ESTENE	<b>Finestre in legno</b>
SCALE ESTERNE	<b>Sì</b>
ALTRO	

### ACCESSIBILITA'

FRONTE STRADA	
STRADA STATALE	
STRADA PROVINCIALE	
STRADA COMUNALE	
STRADA VICINALE	<input checked="" type="checkbox"/>
STRADA INTERPODERALE	
STRADA PANORAMICA CENSITA DAL PTCP	
VIABILITA' DI SERVIZIO	<input checked="" type="checkbox"/>
CORTE	<input checked="" type="checkbox"/>
PERTINENZA	
ALTRO	

### AREE DI PERTINENZA

AREA DI PERTINENZA NON RILEVABILE	
ASSENTE	
GIARDINO	
AIA	<input checked="" type="checkbox"/>
ORTO	
PRESENZA DI ALTRI EDIFICI (SCHEDA NUM. ____)	
PRESENZE ARBOREE VINCOLATE	
PISCINA	
RECINZIONE	
ALTRO	

### ATTUALE USO DEL MANUFATTO

RESIDENZA	<input checked="" type="checkbox"/>
AGRITURISMO	
ATTIVITA' PRODUTTIVA	
SERVIZI	
NON UTILIZZATO	

**SCHEDA N. 10**

RICETTIVITA' EXTRA ALBERGHIERA	
ALTRO	

**DEGRADO STRUTTURALE**

ASSENTE	
BASSO	
MEDIO	
ALTO	X

**INCOGRUITA'**

ASSENTI	
PRESENTI	X

**VALUTAZIONI**

INCOERENZA CON I CARATTERI TIPO-MORFOLOGICI	
RILEVANZA MORFOLOGICA-ARCHITETTONICA	X

**INTERVENTI AMMISSIBILI SUL MANUFATTO (definiti ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. 420/2007)**

Art. 12 DGR 420/2007	
Art. 13 DGR 420/2007	X

**NOTE:**