

NUMERO QUADRANTE: Deruta Nord

COMUNE: Deruta

LOCALITA': Il Macchione II

INDIVIDUAZIONE CATASTALE: Fg. 27 Part. 550

DENOMINAZIONE:


TOPONIMO:

VIA:


DATA DI RILEVAZIONE: (27/06/2014)

INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO

CARTOGRAFIA SCALA 1: 10.000 / 1: 2.000



CARTOGRAFIA PRG PARTE STRUTTURALE - Estratto Carta dei Contenuti Paesaggistici



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA

(planimetria a scala adeguata con coni fotografici)



Foto 01

SCHEDA N. 11**Foto 02****Foto 03****QUADRO EMERGENZE STORICO ARCHITETTONICHE DEL PTCP**

NOME	
TIPO	
CODICE	
NOTE	

SCHEDA N. 11

VINCOLI E CLASSIFICAZIONI PIANI SOVRAORDINATI INERENTI IL MANUFATTO

D.Lgs. 42/2004	<input type="checkbox"/> Art. 136	<input type="checkbox"/> Art. 142
SIC	No	
ZRC	No	
AREA DI STUDIO	No	
VINCOLO IDROGEOLOGICO	Si	
PAI	No	
FASCE DI RISPETTO STRADALE	No	
FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE	No	
ALTRO	Classe 4a esterna alle aree art. 14 PUT - elevata diversità floristico vegetazionale Crinale	

COLLOCAMENTO OROGRAFICA DEL MANUFATTO ED INTERVISIBILITA'

PIANURA	
FONDOVALLE	
MEZZACOSTA	
SOMMITA' COLLINARE	
CRINALE	<input checked="" type="checkbox"/>
ALTRO	

DESCRIZIONE DEL MANUFATTO

CASA RURALE	<input checked="" type="checkbox"/>
CHIESA	
VILLA PADRONALE	
ANNESSO	
STALLA	
FIENILE	
STRUTTURA MILITARE	
MOLINO	
TORRE	
CONVENTO	
COMPLESSO RELIGIOSO	
PIEVE	
FONTANILE	
MANUFATTI VOTIVI	

SCHEDA N. 11

ALTRO	
-------	--

CLASSIFICAZIONE DEL MANUFATTO AI SENSI DELLA D.G.R. 420/2007

Edilizia ordinaria Tradizionale Prevalentemente Integra - ETPI	
Edilizia ordinaria Tradizionale Prevalentemente Alterata - ETPA	<input checked="" type="checkbox"/>
Edilizia ordinaria recente, totalmente alterata – ET/A	
Edilizia Speciale monumentale Atipica	
Edilizia storico produttiva	
ALTRO	

STATO DI CONSERVAZIONE DEL MANUFATTO

RUDERE (AI SENSI DEL R.R. 9/2008)	
PARZIALMENTE CROLLATO	<input checked="" type="checkbox"/>
SUFFICIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>
BUONO	
OTTIMO	

MATERIALIE TIPOLOGIE

NUMERO PIANI	2
COPERTURA	Falde a capanna
PARAMENTI ESTERNI	Intonaco leggero
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	Assenti
APERTURE ESTENE	Finestre con scuri
SCALE ESTERNE	Si
ALTRO	

ACCESSIBILITA'

FRONTE STRADA	
STRADA STATALE	
STRADA PROVINCIALE	
STRADA COMUNALE	
STRADA VICINALE	
STRADA INTERPODERALE	<input checked="" type="checkbox"/>
STRADA PANORAMICA CENSITA DAL PTCP	
VIABILITA' DI SERVIZIO	<input checked="" type="checkbox"/>
CORTE	<input checked="" type="checkbox"/>
PERTINENZA	<input checked="" type="checkbox"/>

SCHEDA N. 11

ALTRO	
-------	--

AREE DI PERTINENZA

AREA DI PERTINENZA NON RILEVABILE	
ASSENTE	
GIARDINO	<input checked="" type="checkbox"/>
AIA	<input checked="" type="checkbox"/>
ORTO	
PRESENZA DI ALTRI EDIFICI (SCHEDA NUM. ____)	
PRESENZE ARBOREE VINCOLATE	
PISCINA	
RECINZIONE	
ALTRO	

ATTUALE USO DEL MANUFATTO

RESIDENZA	
AGRITURISMO	
ATTIVITA' PRODUTTIVA	
SERVIZI	
NON UTILIZZATO	<input checked="" type="checkbox"/>
RICETTIVITA' EXTRA ALBERGHIERA	
ALTRO	

DEGRADO STRUTTURALE

ASSENTE	
BASSO	
MEDIO	
ALTO	<input checked="" type="checkbox"/>

INCOGRUITA'

ASSENTI	
PRESENTI	<input checked="" type="checkbox"/>

VALUTAZIONI

INCOERENZA CON I CARATTERI TIPO-MORFOLOGICI	
RILEVANZA MORFOLOGICA-ARCHITETTONICA	<input checked="" type="checkbox"/>

INTERVENTI AMMISSIBILI SUL MANUFATTO (definiti ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. 420/2007)

SCHEDA N. 11

Art. 12 DGR 420/2007	
Art. 13 DGR 420/2007	

NOTE: