

NUMERO QUADRANTE: Deruta Nord

COMUNE: Deruta

LOCALITA': Vicinale dei Marchegiani - Pontenuovo

INDIVIDUAZIONE CATASTALE: Fg. 10 Part. 7

DENOMINAZIONE:


TOPONIMO:

VIA:


DATA DI RILEVAZIONE: (02/07/2014)

INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO

CARTOGRAFIA SCALA 1: 10.000 / 1: 2.000



CARTOGRAFIA PRG PARTE STRUTTURALE - Estratto Carta dei Contenuti Paesaggistici



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA

(planimetria a scala adeguata con coni fotografici)



Foto 01

**Foto 02****QUADRO EMERGENZE STORICO ARCHITETTONICHE DEL PTCP**

NOME	
TIPO	
CODICE	
NOTE	

VINCOLI E CLASSIFICAZIONI PIANI SOVRAORDINATI INERENTI IL MANUFATTO

D.Lgs. 42/2004	<input type="checkbox"/> Art. 136 <input type="checkbox"/> Art. 142
SIC	No
ZRC	No
AREA DI STUDIO	Si
VINCOLO IDROGEOLOGICO	No
PAI	Si - Fascia C
FASCE DI RISPETTO STRADALE	No
FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE	No
ALTRO	Arearie di particolare interesse agricolo Vedute da fonti letterarie ad ampio spettro

COLLOCAMENTO OROGRAFICA DEL MANUFATTO ED INTERVISIBILITA'

PIANURA	
FONDOVALLE	

SCHEDA N. 13B

MEZZACOSTA	
SOMMITA' COLLINARE	
CRINALE	
ALTRO	

DESCRIZIONE DEL MANUFATTO

CASA RURALE:	<input checked="" type="checkbox"/>
CHIESA	<input type="checkbox"/>
VILLA PADRONALE	<input type="checkbox"/>
ANNESSO:	<input checked="" type="checkbox"/>
STALLA	<input type="checkbox"/>
FIENILE	<input type="checkbox"/>
STRUTTURA MILITARE	<input type="checkbox"/>
MOLINO	<input type="checkbox"/>
TORRE	<input type="checkbox"/>
CONVENTO	<input type="checkbox"/>
COMPLESSO RELIGIOSO	<input type="checkbox"/>
PIEVE	<input type="checkbox"/>
FONTANILE	<input type="checkbox"/>
MANUFATTI VOTIVI	<input type="checkbox"/>
ALTRO: Pozzo	<input checked="" type="checkbox"/>

CLASSIFICAZIONE DEL MANUFATTO AI SENSI DELLA D.G.R. 420/2007

Edilizia ordinaria Tradizionale Prevalentemente Integra - ETPI	
Edilizia ordinaria Tradizionale Prevalentemente Alterata - ETPA	<input checked="" type="checkbox"/>
Edilizia ordinaria recente , totalmente alterata – ET/A	<input type="checkbox"/>
Edilizia Speciale monumentale Atipica	<input type="checkbox"/>
Edilizia storico produttiva	<input type="checkbox"/>
ALTRO	<input type="checkbox"/>

STATO DI CONSERVAZIONE DEL MANUFATTO

RUDERE (AI SENSI DEL R.R. 9/2008)	
PARZIALMENTE CROLLATO	<input type="checkbox"/>
SUFFICIENTE	<input type="checkbox"/>
BUONO	<input type="checkbox"/>
OTTIMO	<input checked="" type="checkbox"/>

MATERIALIE TIPOLOGIE

NUMERO PIANI	2 (corpo principale)/ 1 (corpo in aderenza)
COPERTURA	Falde a capanna
PARAMENTI ESTERNI	Pietra - Mattone - Intonaco
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	Ghiaia - Cotto
APERTURE ESTENE	Finestre con scuri interni
SCALE ESTERNE	No
ALTRO	Complesso costituito da casa colonica, altro corpo ad andamento longitudinale e pozzo

ACCESSIBILITA'

FRONTE STRADA	
STRADA STATALE	
STRADA PROVINCIALE	
STRADA COMUNALE	
STRADA VICINALE	<input checked="" type="checkbox"/>
STRADA INTERPODERALE	
STRADA PANORAMICA CENSITA DAL PTCP	
VIABILITA' DI SERVIZIO	
CORTE	
PERTINENZA	
ALTRO	

AREE DI PERTINENZA

AREA DI PERTINENZA NON RILEVABILE	
ASSENTE	
GIARDINO	<input checked="" type="checkbox"/>
AIA	
ORTO	
PRESENZA DI ALTRI EDIFICI (SCHEDA NUM. 13A - 13C)	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESENZE ARBOREE VINCOLATE	
PISCINA	<input checked="" type="checkbox"/>
RECINZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>
ALTRO	

SCHEDA N. 13B**ATTUALE USO DEL MANUFATTO**

RESIDENZA	
AGRITURISMO	
ATTIVITA' PRODUTTIVA	
SERVIZI	
NON UTILIZZATO	
RICETTIVITA' EXTRA ALBERGHIERA	<input checked="" type="checkbox"/>
ALTRO	

DEGRADO STRUTTURALE

ASSENTE	<input checked="" type="checkbox"/>
BASSO	
MEDIO	
ALTO	

INCOGRUITA'

ASSENTI	
PRESENTI	<input checked="" type="checkbox"/>

VALUTAZIONI

INCOERENZA CON I CARATTERI TIPO-MORFOLOGICI	<input checked="" type="checkbox"/>
RILEVANZA MORFOLOGICA-ARCHITETTONICA	<input checked="" type="checkbox"/>

INTERVENTI AMMISSIBILI SUL MANUFATTO (definiti ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. 420/2007)

Art. 12 DGR 420/2007	
Art. 13 DGR 420/2007	<input checked="" type="checkbox"/>

NOTE: