

NUMERO QUADRANTE: Deruta Nord

COMUNE: Deruta

LOCALITA': Fanciullata

INDIVIDUAZIONE CATASTALE: Fg. 18 Part. 245

DENOMINAZIONE: Casa Boccali


TOPONIMO:

VIA: Strada Marcianese Sud


DATA DI RILEVAZIONE: (28/11/2014)

INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO

CARTOGRAFIA SCALA 1: 10.000 / 1: 2.000



CARTOGRAFIA PRG PARTE STRUTTURALE - Estratto Carta dei Contenuti Paesaggistici



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA

(planimetria a scala adeguata con coni fotografici)



Foto 01



Foto 02

QUADRO EMERGENZE STORICO ARCHITETTONICHE DEL PTCP

NOME	
TIPO	
CODICE	
NOTE	

VINCOLI E CLASSIFICAZIONI PIANI SOVRAORDINATI INERENTI IL MANUFATTO

D.Lgs. 42/2004	<input type="checkbox"/> Art. 136 <input type="checkbox"/> Art. 142
SIC	No
ZRC	No
AREA DI STUDIO	No
VINCOLO IDROGEOLOGICO	No
PAI	No
FASCE DI RISPETTO STRADALE	No
FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE	No
ALTRO	Vedute da fonti letterarie ad ampio spettro Viabilità storica

COLLOCAZIONE OROGRAFICA DEL MANUFATTO ED INTERVISIBILITA'

PIANURA	<input checked="" type="checkbox"/>
FONDOVALLE	<input type="checkbox"/>
MEZZACOSTA	<input type="checkbox"/>
SOMMITA' COLLINARE	<input type="checkbox"/>

CRINALE	
ALTRO	

DESCRIZIONE DEL MANUFATTO

CASA RURALE	
CHIESA	
VILLA PADRONALE	X
ANNESSO	
STALLA	
FIENILE	
STRUTTURA MILITARE	
MOLINO	
TORRE	
CONVENTO	
COMPLESSO RELIGIOSO	
PIEVE	
FONTANILE	
MANUFATTI VOTIVI	
ALTRO	

CLASSIFICAZIONE DEL MANUFATTO AI SENSI DELLA D.G.R. 420/2007

Edilizia ordinaria Tradizionale Prevalentemente Integra - ETPI	X
Edilizia ordinaria Tradizionale Prevalentemente Alterata - ETPA	
Edilizia ordinaria recente, totalmente alterata – ET/A	
Edilizia Speciale monumentale Atipica	
Edilizia storico produttiva	
ALTRO	

STATO DI CONSERVAZIONE DEL MANUFATTO

RUDERE (AI SENSI DEL R.R. 9/2008)	
PARZIALMENTE CROLLATO	
SUFFICIENTE	
BUONO	
OTTIMO	X

MATERIALIE TIPOLOGIE

NUMERO PIANI	3
--------------	---

COPERTURA	Padiglione
PARAMENTI ESTERNI	Intonaco - Mattoni
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	Ghiaia
APERTURE ESTERNE	Persiane
SCALE ESTERNE	No
ALTRO	

ACCESSIBILITA'

FRONTE STRADA	
STRADA STATALE	
STRADA PROVINCIALE	<input checked="" type="checkbox"/>
STRADA COMUNALE	<input checked="" type="checkbox"/>
STRADA VICINALE	
STRADA INTERPODERALE	
STRADA PANORAMICA CENSITA DAL PTCP	
VIABILITA' DI SERVIZIO	
CORTE	<input checked="" type="checkbox"/>
PERTINENZA	<input checked="" type="checkbox"/>
ALTRO	

AREE DI PERTINENZA

AREA DI PERTINENZA NON RILEVABILE	
ASSENTE	
GIARDINO	
AIA	
ORTO	
PRESENZA DI ALTRI EDIFICI (SCHEDA NUM. ____)	
PRESENZE ARBOREE VINCOLATE	
PISCINA	<input checked="" type="checkbox"/>
RECINZIONE	
ALTRO	

ATTUALE USO DEL MANUFATTO

RESIDENZA	<input checked="" type="checkbox"/>
AGRITURISMO	
ATTIVITA' PRODUTTIVA	

SCHEDA N. 17

SERVIZI	
NON UTILIZZATO	
RICETTIVITA' EXTRA ALBERGHIERA	
ALTRO	

DEGRADO STRUTTURALE

ASSENTE	<input checked="" type="checkbox"/>
BASSO	
MEDIO	
ALTO	

INCOGRUITA'

ASSENTI	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESENTI	

VALUTAZIONI

INCOERENZA CON I CARATTERI TIPO-MORFOLOGICI	
RILEVANZA MORFOLOGICA-ARCHITETTONICA	<input checked="" type="checkbox"/>

INTERVENTI AMMISSIBILI SUL MANUFATTO (definiti ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. 420/2007)

Art. 12 DGR 420/2007	<input checked="" type="checkbox"/>
Art. 13 DGR 420/2007	

NOTE: