

NUMERO QUADRANTE: Deruta nord

COMUNE: Deruta

LOCALITA': Fanciullata

INDIVIDUAZIONE CATASTALE: Fg. 18 Part. 36

DENOMINAZIONE:



TOPONIMO:

VIA:


DATA DI RILEVAZIONE: (28/11/2014)

INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO

CARTOGRAFIA SCALA 1: 10.000 / 1: 2.000



CARTOGRAFIA PRG PARTE STRUTTURALE - Estratto Carta dei Contenuti Paesaggistici



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA

(planimetria a scala adeguata con coni fotografici)



Foto 01



Foto 02

QUADRO EMERGENZE STORICO ARCHITETTONICHE DEL PTCP

NOME	
TIPO	
CODICE	
NOTE	

VINCOLI E CLASSIFICAZIONI PIANI SOVRAORDINATI INERENTI IL MANUFATTO

D.Lgs. 42/2004	<input type="checkbox"/> Art. 136 <input type="checkbox"/> Art. 142
SIC	No
ZRC	No
AREA DI STUDIO	No
VINCOLO IDROGEOLOGICO	No
PAI	No
FASCE DI RISPETTO STRADALE	No
FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE	No
ALTRO	Aree di particolare interesse agricolo

	Vedute da fonti letterarie ad ampio spettro Viabilità storica
--	--

COLLOCAZIONE OROGRAFICA DEL MANUFATTO ED INTERVISIBILITA'

PIANURA	<input checked="" type="checkbox"/>
FONDOVALLE	<input type="checkbox"/>
MEZZACOSTA	<input type="checkbox"/>
SOMMITA' COLLINARE	<input type="checkbox"/>
CRINALE	<input type="checkbox"/>
ALTRO	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DEL MANUFATTO

CASA RURALE	<input checked="" type="checkbox"/>
CHIESA	<input type="checkbox"/>
VILLA PADRONALE	<input type="checkbox"/>
ANNESSO	<input type="checkbox"/>
STALLA	<input type="checkbox"/>
FIENILE	<input type="checkbox"/>
STRUTTURA MILITARE	<input type="checkbox"/>
MOLINO	<input type="checkbox"/>
TORRE	<input type="checkbox"/>
CONVENTO	<input type="checkbox"/>
COMPLESSO RELIGIOSO	<input type="checkbox"/>
PIEVE	<input type="checkbox"/>
FONTANILE	<input type="checkbox"/>
MANUFATTI VOTIVI	<input type="checkbox"/>
ALTRO	<input type="checkbox"/>

CLASSIFICAZIONE DEL MANUFATTO AI SENSI DELLA D.G.R. 420/2007

Edilizia ordinaria Tradizionale Prevalentemente Integra - ETPI	<input type="checkbox"/>
Edilizia ordinaria Tradizionale Prevalentemente Alterata - ETPA	<input checked="" type="checkbox"/>
Edilizia ordinaria recente, totalmente alterata – ET/A	<input type="checkbox"/>
Edilizia Speciale monumentale Atipica	<input type="checkbox"/>
Edilizia storico produttiva	<input type="checkbox"/>
ALTRO	<input type="checkbox"/>

STATO DI CONSERVAZIONE DEL MANUFATTO

RUDERE (AI SENSI DEL R.R. 9/2008)	
PARZIALMENTE CROLLATO	
SUFFICIENTE	
BUONO	<input checked="" type="checkbox"/>
OTTIMO	

MATERIALIE TIPOLOGIE

NUMERO PIANI	2
COPERTURA	Tetto a due falde
PARAMENTI ESTERNI	Pietra
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	Ghiaia
APERTURE ESTERNE	Persiane
SCALE ESTERNE	Si
ALTRO	

ACCESSIBILITA'

FRONTE STRADA	
STRADA STATALE	
STRADA PROVINCIALE	<input checked="" type="checkbox"/>
STRADA COMUNALE	
STRADA VICINALE	
STRADA INTERPODERALE	
STRADA PANORAMICA CENSITA DAL PTCP	
VIABILITA' DI SERVIZIO	
CORTE	<input checked="" type="checkbox"/>
PERTINENZA	
ALTRO	

AREE DI PERTINENZA

AREA DI PERTINENZA NON RILEVABILE	
ASSENTE	
GIARDINO	
AIA	<input checked="" type="checkbox"/>
ORTO	
PRESENZA DI ALTRI EDIFICI (SCHEDA NUM. ____)	

PRESENZE ARBOREE VINCOLATE	
PISCINA	
RECINZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>
ALTRO	

ATTUALE USO DEL MANUFATTO

RESIDENZA	<input checked="" type="checkbox"/>
AGRITURISMO	
ATTIVITA' PRODUTTIVA	
SERVIZI	
NON UTILIZZATO	
RICETTIVITA' EXTRA ALBERGHIERA	
ALTRO	

DEGRADO STRUTTURALE

ASSENTE	<input checked="" type="checkbox"/>
BASSO	
MEDIO	
ALTO	

INCOGRUITA'

ASSENTI	
PRESENTI	<input checked="" type="checkbox"/>

VALUTAZIONI

INCOERENZA CON I CARATTERI TIPO-MORFOLOGICI	
RILEVANZA MORFOLOGICA-ARCHITETTONICA	

INTERVENTI AMMISSIBILI SUL MANUFATTO (definiti ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. 420/2007)

Art. 12 DGR 420/2007	
Art. 13 DGR 420/2007	<input checked="" type="checkbox"/>

NOTE:

Presenti infissi in alluminio e cordolo in c.a.