

**NUMERO QUADRANTE:** Deruta Nord

**COMUNE:** Deruta

**LOCALITA':** Fanciullata

**INDIVIDUAZIONE CATASTALE:** Fg. 18 Part. 130

**DENOMINAZIONE:**


**TOPONIMO:**

**VIA:**


**DATA DI RILEVAZIONE:** (28/11/2014)

**INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO**

CARTOGRAFIA SCALA 1: 10.000 / 1: 2.000



CARTOGRAFIA PRG PARTE STRUTTURALE - Estratto Carta dei Contenuti Paesaggistici



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA**

(planimetria a scala adeguata con coni fotografici)

**Foto 01**



**Foto 02**



**Foto 03**

**QUADRO EMERGENZE STORICO ARCHITETTONICHE DEL PTCP**

|        |  |
|--------|--|
| NOME   |  |
| TIPO   |  |
| CODICE |  |
| NOTE   |  |

**VINCOLI E CLASSIFICAZIONI PIANI SOVRAORDINATI INERENTI IL MANUFATTO**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| D.Lgs. 42/2004                | <input type="checkbox"/> Art. 136 <input type="checkbox"/> Art. 142 |
| SIC                           | <b>No</b>   |
| ZRC                           | <b>No</b>   |
| AREA DI STUDIO                | <b>No</b>   |
| VINCOLO IDROGEOLOGICO         | <b>No</b>   |
| PAI                           | <b>No</b>   |
| FASCE DI RISPETTO STRADALE    | <b>Si - Ferrovia FCU</b>  |
| FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE | <b>No</b>   |
| ALTRO                         | <b>Vedute da fonti letterarie ad ampio spettro</b>                  |

**COLLOCAZIONE OROGRAFICA DEL MANUFATTO ED INTERVISIBILITA'**

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| PIANURA            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| FONDOVALLE         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| MEZZACOSTA         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SOMMITA' COLLINARE | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CRINALE            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ALTRO              | <input checked="" type="checkbox"/> |

**DESCRIZIONE DEL MANUFATTO**

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| CASA RURALE        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CHIESA             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| VILLA PADRONALE    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ANNESSO            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| STALLA             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| FIENILE            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| STRUTTURA MILITARE | <input checked="" type="checkbox"/> |
| MOLINO             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TORRE              | <input checked="" type="checkbox"/> |

## SCHEDA N. 19

|                     |  |
|---------------------|--|
| CONVENTO            |  |
| COMPLESSO RELIGIOSO |  |
| PIEVE               |  |
| FONTANILE           |  |
| MANUFATTI VOTIVI    |  |
| ALTRO               |  |

### CLASSIFICAZIONE DEL MANUFATTO AI SENSI DELLA D.G.R. 420/2007

|  |   |
|--|---|
| Edilizia ordinaria Tradizionale Prevalentemente Integra - <b>ETPI</b>  |   |
| Edilizia ordinaria Tradizionale Prevalentemente Alterata - <b>ETPA</b> | X |
| Edilizia ordinaria recente, totalmente alterata – <b>ET/A</b>          |   |
| Edilizia Speciale monumentale Atipica                                  |   |
| Edilizia storico produttiva  |   |
| ALTRO  |   |

### STATO DI CONSERVAZIONE DEL MANUFATTO

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| RUDERE (AI SENSI DEL R.R. 9/2008) |   |
| PARZIALMENTE CROLLATO             |   |
| SUFFICIENTE                       |   |
| BUONO                             |   |
| OTTIMO                            | X |

### MATERIALIE TIPOLOGIE

|                        |   |
|------------------------|---|
| NUMERO PIANI           | <b>2 / 3</b>                                  |
| COPERTURA              | <b>Tetto a due falde / Tetto ad una falda</b> |
| PARAMENTI ESTERNI      | <b>Mattoni</b>                                |
| PAVIMENTAZIONI ESTERNE | <b>Ghiaia</b>                                 |
| APERTURE ESTENE        | <b>Scuri</b>                                  |
| SCALE ESTERNE          | <b>Si</b>                                     |
| ALTRO                  |   |

### ACCESSIBILITA'

|                    |   |
|--------------------|---|
| FRONTE STRADA      |   |
| STRADA STATALE     |   |
| STRADA PROVINCIALE |   |
| STRADA COMUNALE    | X |
| STRADA VICINALE    | X |

**SCHEDA N. 19**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| STRADA INTERPODERALE               |  |
| STRADA PANORAMICA CENSITA DAL PTCP |  |
| VIABILITA' DI SERVIZIO             |  |
| CORTE                              |  |
| PERTINENZA                         |  |
| ALTRO                              |  |

**AREE DI PERTINENZA**

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| AREA DI PERTINENZA NON RILEVABILE            |                                     |
| ASSENTE                                      |                                     |
| GIARDINO                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| AIA  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ORTO   |                                     |
| PRESENZA DI ALTRI EDIFICI (SCHEDA NUM. ____) |                                     |
| PRESENZE ARBOREE VINCOLATE                   |                                     |
| PISCINA                                      |                                     |
| RECINZIONE                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ALTRO  |                                     |

**ATTUALE USO DEL MANUFATTO**

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| RESIDENZA                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| AGRITURISMO                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ATTIVITA' PRODUTTIVA           |                                     |
| SERVIZI                        |                                     |
| NON UTILIZZATO                 |                                     |
| RICETTIVITA' EXTRA ALBERGHIERA |                                     |
| ALTRO                          |                                     |

**DEGRADO STRUTTURALE**

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| ASSENTE | <input checked="" type="checkbox"/> |
| BASSO   |                                     |
| MEDIO   |                                     |
| ALTO    |                                     |

**INCOGRUITA'**

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| ASSENTI  |                                     |
| PRESENTI | <input checked="" type="checkbox"/> |

## SCHEDA N. 19

### VALUTAZIONI

|   |  |
|---|--|
| INCOERENZA CON I CARATTERI TIPO-MORFOLOGICI |  |
| RILEVANZA MORFOLOGICA-ARCHITETTONICA        |  |

### INTERVENTI AMMISSIBILI SUL MANUFATTO (definiti ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. 420/2007)

|                      |  |
|----------------------|--|
| Art. 12 DGR 420/2007 |  |
| Art. 13 DGR 420/2007 |  |

### NOTE:

Rifacimento della torretta incongruo