

## SCHEDA N. 2

**NUMERO QUADRANTE:** Deruta Sud

**COMUNE:** Deruta

**LOCALITA':** Case Sparse - Ripabianca - Casalina est

**INDIVIDUAZIONE CATASTALE:** Fg. 42 Part. 174, 338

**DENOMINAZIONE:** Podere Puglia


**TOPONIMO:**

**VIA:**


**DATA DI RILEVAZIONE:** (18/06/2014)

### INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO

CARTOGRAFIA SCALA 1: 10.000 / 1: 2.000



CARTOGRAFIA PRG PARTE STRUTTURALE - Estratto Carta dei Contenuti Paesaggistici



### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

## SCHEDA N. 2

### PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA

(planimetria a scala adeguata con coni fotografici)



Foto 01

## SCHEDA N. 2



Foto 02

### QUADRO EMERGENZE STORICO ARCHITETTONICHE DEL PTCP

NOME	
TIPO	
CODICE	
NOTE	

### VINCOLI E CLASSIFICAZIONI PIANI SOVRAORDINATI INERENTI IL MANUFATTO

D.Lgs. 42/2004	<input type="checkbox"/> Art. 136 <input type="checkbox"/> Art. 142
SIC	<b>No</b>
ZRC	<b>No</b>
AREA DI STUDIO	<b>No</b>
VINCOLO IDROGEOLOGICO	<b>No</b>
PAI	<b>No</b>
FASCE DI RISPETTO STRADALE	<b>No</b>
FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE	<b>No</b>
ALTRO	<b>Vedute da fonti letterarie ad ampio spettro</b>

### COLLOCAMENTO OROGRAFICA DEL MANUFATTO ED INTERVISIBILITA'

PIANURA	
FONDOVALLE	

## SCHEDA N. 2

MEZZACOSTA	
SOMMITA' COLLINARE	
CRINALE	
ALTRO	

### DESCRIZIONE DEL MANUFATTO

CASA RURALE	<input checked="" type="checkbox"/>
CHIESA	<input type="checkbox"/>
VILLA PADRONALE	<input type="checkbox"/>
ANNESSO	<input type="checkbox"/>
STALLA	<input type="checkbox"/>
FIENILE	<input type="checkbox"/>
STRUTTURA MILITARE	<input type="checkbox"/>
MOLINO	<input type="checkbox"/>
TORRE	<input type="checkbox"/>
CONVENTO	<input type="checkbox"/>
COMPLESSO RELIGIOSO	<input type="checkbox"/>
PIEVE	<input type="checkbox"/>
FONTANILE	<input type="checkbox"/>
MANUFATTI VOTIVI	<input type="checkbox"/>
ALTRO	<input type="checkbox"/>

### CLASSIFICAZIONE DEL MANUFATTO AI SENSI DELLA D.G.R. 420/2007

Edilizia ordinaria Tradizionale Prevalentemente Integra - <b>ETPI</b>	
Edilizia ordinaria Tradizionale Prevalentemente Alterata - <b>ETPA</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Edilizia ordinaria recente, totalmente alterata – <b>ET/A</b>	
Edilizia Speciale monumentale Atipica	
Edilizia storico produttiva	
ALTRO	

### STATO DI CONSERVAZIONE DEL MANUFATTO

RUDERE (AI SENSI DEL R.R. 9/2008)	
PARZIALMENTE CROLLATO	<input checked="" type="checkbox"/>
SUFFICIENTE	
BUONO	
OTTIMO	

## SCHEDA N. 2

### MATERIALIE TIPOLOGIE

NUMERO PIANI	<b>2</b>
COPERTURA	<b>Padiglione</b>
PARAMENTI ESTERNI	<b>Pietra - Mattone - Intonaco</b>
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	<b>Ghiaia</b>
APERTURE ESTENE	<b>Finestre in legno senza persiane o scuri</b>
SCALE ESTERNE	<b>No</b>
ALTRO	

### ACCESSIBILITA'

FRONTE STRADA	
STRADA STATALE	
STRADA PROVINCIALE	X
STRADA COMUNALE	
STRADA VICINALE	
STRADA INTERPODERALE	
STRADA PANORAMICA CENSITA DAL PTCP	
VIABILITA' DI SERVIZIO	X
CORTE	X
PERTINENZA	X
ALTRO	

### AREE DI PERTINENZA

AREA DI PERTINENZA NON RILEVABILE	
ASSENTE	
GIARDINO	X
AIA	X
ORTO	
PRESENZA DI ALTRI EDIFICI (SCHEDA NUM. ____)	
PRESENZE ARBOREE VINCOLATE	
PISCINA	
RECINZIONE	
ALTRO	

## SCHEDA N. 2

### ATTUALE USO DEL MANUFATTO

RESIDENZA	
AGRITURISMO	
ATTIVITA' PRODUTTIVA	
SERVIZI	
NON UTILIZZATO	X
RICETTIVITA' EXTRA ALBERGHIERA	
ALTRO	

### DEGRADO STRUTTURALE

ASSENTE	
BASSO	
MEDIO	
ALTO	X

### INCOGRUITA'

ASSENTI	X
PRESENTI	

### VALUTAZIONI

INCOERENZA CON I CARATTERI TIPO-MORFOLOGICI	
RILEVANZA MORFOLOGICA-ARCHITETTONICA	X

### INTERVENTI AMMISSIBILI SUL MANUFATTO (definiti ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. 420/2007)

Art. 12 DGR 420/2007	
Art. 13 DGR 420/2007	X

### NOTE: