

NUMERO QUADRANTE: Deruta Nord

COMUNE: Deruta

LOCALITA': Vincara - Deruta nord-est

INDIVIDUAZIONE CATASTALE: Fg. 10 Part. 34

DENOMINAZIONE: Busti I


TOPONIMO:

VIA: Strada esterna vicinale Vincara


DATA DI RILEVAZIONE: (04/07/2014)

INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO

CARTOGRAFIA SCALA 1: 10.000 / 1: 2.000



CARTOGRAFIA PRG PARTE STRUTTURALE - Estratto Carta dei Contenuti Paesaggistici



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA

(planimetria a scala adeguata con coni fotografici)



Foto 01

**Foto 02****QUADRO EMERGENZE STORICO ARCHITETTONICHE DEL PTCP**

NOME	
TIPO	
CODICE	
NOTE	

VINCOLI E CLASSIFICAZIONI PIANI SOVRAORDINATI INERENTI IL MANUFATTO

D.Lgs. 42/2004	<input type="checkbox"/> Art. 136 <input type="checkbox"/> Art. 142
SIC	No
ZRC	No
AREA DI STUDIO	Si
VINCOLO IDROGEOLOGICO	No
PAI	Si - Fascia B
FASCE DI RISPETTO STRADALE	No
FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE	No
ALTRO	Arearie di particolare interesse agricolo Vedute da fonti letterarie ad ampio spettro Viabilità storica

COLLOCAMENTO OROGRAFICA DEL MANUFATTO ED INTERVISIBILITÀ'

PIANURA	
---------	--

SCHEDA N. 20

FONDOVALLE	
MEZZACOSTA	
SOMMITA' COLLINARE	
CRINALE	
ALTRO	

DESCRIZIONE DEL MANUFATTO

CASA RURALE	<input checked="" type="checkbox"/>
CHIESA	<input type="checkbox"/>
VILLA PADRONALE	<input type="checkbox"/>
ANNESSO	<input checked="" type="checkbox"/>
STALLA	<input type="checkbox"/>
FIENILE	<input type="checkbox"/>
STRUTTURA MILITARE	<input type="checkbox"/>
MOLINO	<input type="checkbox"/>
TORRE	<input type="checkbox"/>
CONVENTO	<input type="checkbox"/>
COMPLESSO RELIGIOSO	<input type="checkbox"/>
PIEVE	<input type="checkbox"/>
FONTANILE	<input type="checkbox"/>
MANUFATTI VOTIVI	<input type="checkbox"/>
ALTRO	<input type="checkbox"/>

CLASSIFICAZIONE DEL MANUFATTO AI SENSI DELLA D.G.R. 420/2007

Edilizia ordinaria Tradizionale Prevalentemente Integra - ETPI	
Edilizia ordinaria Tradizionale Prevalentemente Alterata - ETPA	<input checked="" type="checkbox"/>
Edilizia ordinaria recente, totalmente alterata – ET/A	
Edilizia Speciale monumentale Atipica	
Edilizia storico produttiva	
ALTRO	

STATO DI CONSERVAZIONE DEL MANUFATTO

RUDERE (AI SENSI DEL R.R. 9/2008)	
PARZIALMENTE CROLLATO (tetto)	<input checked="" type="checkbox"/>
SUFFICIENTE	
BUONO	

OTTIMO

MATERIALIE TIPOLOGIE

NUMERO PIANI	2 (corpo principale) / 1 (corpi in aderenza)
COPERTURA	Padiglione / Falda mono pendenza
PARAMENTI ESTERNI	Pietra - Mattone
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	Assenti
APERTURE ESTENE	Finestre con scuri interni
SCALE ESTERNE	No
ALTRO	Complesso composto da casa rurale e stalla

ACCESSIBILITA'

FRONTE STRADA	
STRADA STATALE	
STRADA PROVINCIALE	
STRADA COMUNALE	
STRADA VICINALE	<input checked="" type="checkbox"/>
STRADA INTERPODERALE	
STRADA PANORAMICA CENSITA DAL PTCP	
VIABILITA' DI SERVIZIO	
CORTE	
PERTINENZA	
ALTRO	

AREE DI PERTINENZA

AREA DI PERTINENZA NON RILEVABILE	
ASSENTE	
GIARDINO	
AIA	
ORTO	
PRESENZA DI ALTRI EDIFICI (SCHEDA NUM. ____)	
PRESENZE ARBOREE VINCOLATE	
PISCINA	
RECINZIONE	
ALTRO Verde incolto	<input checked="" type="checkbox"/>

ATTUALE USO DEL MANUFATTO

RESIDENZA	
AGRITURISMO	
ATTIVITA' PRODUTTIVA	
SERVIZI	
NON UTILIZZATO	<input checked="" type="checkbox"/>
RICETTIVITA' EXTRA ALBERGHIERA	
ALTRO	

DEGRADO STRUTTURALE

ASSENTE	
BASSO	
MEDIO	<input checked="" type="checkbox"/>
ALTO	

INCOGRUITA'

ASSENTI	
PRESENTI	<input checked="" type="checkbox"/>

VALUTAZIONI

INCOERENZA CON I CARATTERI TIPO-MORFOLOGICI	<input checked="" type="checkbox"/>
RILEVANZA MORFOLOGICA-ARCHITETTONICA	<input checked="" type="checkbox"/>

INTERVENTI AMMISSIBILI SUL MANUFATTO (definiti ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. 420/2007)

Art. 12 DGR 420/2007	
Art. 13 DGR 420/2007	<input checked="" type="checkbox"/>

NOTE: