

NUMERO QUADRANTE: Deruta Nord

COMUNE: Deruta

LOCALITA': Vincara - Deruta nord-est

INDIVIDUAZIONE CATASTALE: Fg. 10 Part. 27

DENOMINAZIONE: "La Barca"



TOPONIMO:

VIA: Strada esterna vicinale Vincara


DATA DI RILEVAZIONE: (22/07/2015)

INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO

CARTOGRAFIA SCALA 1: 10.000 / 1: 2.000



CARTOGRAFIA PRG PARTE STRUTTURALE - Estratto Carta dei Contenuti Paesaggistici



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA

(planimetria a scala adeguata con coni fotografici)



Foto 01

**Foto 02****QUADRO EMERGENZE STORICO ARCHITETTONICHE DEL PTCP**

NOME	
TIPO	
CODICE	
NOTE	

VINCOLI E CLASSIFICAZIONI PIANI SOVRAORDINATI INERENTI IL MANUFATTO

D.Lgs. 42/2004	<input type="checkbox"/> Art. 136 <input type="checkbox"/> Art. 142
SIC	No
ZRC	No
AREA DI STUDIO	Si
VINCOLO IDROGEOLOGICO	No
PAI	Si - Fascia B
FASCE DI RISPETTO STRADALE	No
FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE	No
ALTRO	Arearie di particolare interesse agricolo Vedute da fonti letterarie ad ampio spettro Viabilità storica Bene n. 10 con decreto di vincolo per la parte antica - Decreto di vincolo 22/01/2010 ai sensi del DLGS 42/2004

COLLOCAZIONE OROGRAFICA DEL MANUFATTO ED INTERVISIBILITA'

PIANURA	<input checked="" type="checkbox"/>
FONDOVALLE	<input type="checkbox"/>
MEZZACOSTA	<input type="checkbox"/>
SOMMITA' COLLINARE	<input type="checkbox"/>
CRINALE	<input type="checkbox"/>
ALTRO	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DEL MANUFATTO

CASA RURALE	<input type="checkbox"/>
CHIESA	<input type="checkbox"/>
VILLA PADRONALE	<input checked="" type="checkbox"/>
ANNESSO	<input type="checkbox"/>
STALLA	<input type="checkbox"/>
FIENILE	<input type="checkbox"/>
STRUTTURA MILITARE	<input type="checkbox"/>
MOLINO	<input type="checkbox"/>
TORRE	<input type="checkbox"/>
CONVENTO	<input type="checkbox"/>
COMPLESSO RELIGIOSO	<input type="checkbox"/>
PIEVE	<input type="checkbox"/>
FONTANILE	<input type="checkbox"/>
MANUFATTI VOTIVI	<input type="checkbox"/>
ALTRO	<input checked="" type="checkbox"/>

CLASSIFICAZIONE DEL MANUFATTO AI SENSI DELLA D.G.R. 420/2007

Edilizia ordinaria Tradizionale Prevalentemente Integra - ETPI	<input checked="" type="checkbox"/>
Edilizia ordinaria Tradizionale Prevalentemente Alterata - ETPA	<input type="checkbox"/>
Edilizia ordinaria recente, totalmente alterata – ET/A	<input type="checkbox"/>
Edilizia Speciale monumentale Atipica	<input type="checkbox"/>
Edilizia storico produttiva	<input type="checkbox"/>
ALTRO	<input type="checkbox"/>

STATO DI CONSERVAZIONE DEL MANUFATTO

RUDERE (AI SENSI DEL R.R. 9/2008)	<input type="checkbox"/>
PARZIALMENTE CROLLATO	<input type="checkbox"/>

SUFFICIENTE	
BUONO	
OTTIMO	<input checked="" type="checkbox"/>

MATERIALIE TIPOLOGIE

NUMERO PIANI	2
COPERTURA	Tetto a padiglione
PARAMENTI ESTERNI	Intonaco
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	Si
APERTURE ESTENE	Finestre con persiane esterne
SCALE ESTERNE	No
ALTRO	

ACCESSIBILITA'

FRONTE STRADA	
STRADA STATALE	
STRADA PROVINCIALE	
STRADA COMUNALE	
STRADA VICINALE	<input checked="" type="checkbox"/>
STRADA INTERPODERALE	
STRADA PANORAMICA CENSITA DAL PTCP	
VIABILITA' DI SERVIZIO	
CORTE	
PERTINENZA	
ALTRO	

AREE DI PERTINENZA

AREA DI PERTINENZA NON RILEVABILE	
ASSENTE	
GIARDINO	<input checked="" type="checkbox"/>
AIA	
ORTO	
PRESENZA DI ALTRI EDIFICI (SCHEDA NUM. ____)	
PRESENZE ARBOREE VINCOLATE	
PISCINA	<input checked="" type="checkbox"/>
RECINZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>

ALTRO	
-------	--

ATTUALE USO DEL MANUFATTO

RESIDENZA	<input checked="" type="checkbox"/>
AGRITURISMO	<input type="checkbox"/>
ATTIVITA' PRODUTTIVA	<input type="checkbox"/>
SERVIZI	<input type="checkbox"/>
NON UTILIZZATO	<input type="checkbox"/>
RICETTIVITA' EXTRA ALBERGHIERA	<input type="checkbox"/>
ALTRO	<input type="checkbox"/>

DEGRADO STRUTTURALE

ASSENTE	<input checked="" type="checkbox"/>
BASSO	<input type="checkbox"/>
MEDIO	<input type="checkbox"/>
ALTO	<input type="checkbox"/>

INCOGRUITA'

ASSENTI	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESENTI	<input type="checkbox"/>

VALUTAZIONI

INCOERENZA CON I CARATTERI TIPO-MORFOLOGICI	<input type="checkbox"/>
RILEVANZA MORFOLOGICA-ARCHITETTONICA	<input checked="" type="checkbox"/>

INTERVENTI AMMISSIBILI SUL MANUFATTO (definiti ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. 420/2007)

Art. 12 DGR 420/2007	<input checked="" type="checkbox"/>
Art. 13 DGR 420/2007	<input type="checkbox"/>

NOTE: