

**NUMERO QUADRANTE:** Deruta Sud

**COMUNE:** Deruta

**LOCALITA':** La Barca - Casalina

**INDIVIDUAZIONE CATASTALE:** **Fg. 37 Part. 25**

**DENOMINAZIONE:**



**TOPONIMO:**

**VIA:** Via del Risorgimento

**DATA DI RILEVAZIONE:** (18/06/2014)

**INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO**

CARTOGRAFIA SCALA 1: 10.000 / 1: 2.000



CARTOGRAFIA PRG PARTE STRUTTURALE - Estratto Carta dei Contenuti Paesaggistici



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA**

(planimetria a scala adeguata con coni fotografici)



**Foto 01**

**Foto 02****Foto 03****QUADRO EMERGENZE STORICO ARCHITETTONICHE DEL PTCP**

NOME	
TIPO	
CODICE	
NOTE	

## SCHEDA N. 4

### VINCOLI E CLASSIFICAZIONI PIANI SOVRAORDINATI INERENTI IL MANUFATTO

D.Lgs. 42/2004	<input type="checkbox"/> Art. 136	<input checked="" type="checkbox"/> Art. 142
SIC	<b>No</b>	
ZRC	<b>No</b>	
AREA DI STUDIO	<b>No</b>	
VINCOLO IDROGEOLOGICO	<b>No</b>	
PAI	<b>Si - Fascia C</b>	
FASCE DI RISPETTO STRADALE	<b>No</b>	
FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE	<b>No</b>	
ALTRO	<b>Vedute da fonti letterarie ad ampio spettro</b>	

### COLLOCAZIONE OROGRAFICA DEL MANUFATTO ED INTERVISIBILITA'

PIANURA	<input checked="" type="checkbox"/>
FONDOVALLE	<input checked="" type="checkbox"/>
MEZZACOSTA	<input type="checkbox"/>
SOMMITA' COLLINARE	<input type="checkbox"/>
CRINALE	<input type="checkbox"/>
ALTRO	<input type="checkbox"/>

### DESCRIZIONE DEL MANUFATTO

CASA RURALE	<input checked="" type="checkbox"/>
CHIESA	<input type="checkbox"/>
VILLA PADRONALE	<input type="checkbox"/>
ANNESSO	<input checked="" type="checkbox"/>
STALLA	<input type="checkbox"/>
FIENILE	<input type="checkbox"/>
STRUTTURA MILITARE	<input type="checkbox"/>
MOLINO	<input type="checkbox"/>
TORRE	<input type="checkbox"/>
CONVENTO	<input type="checkbox"/>
COMPLESSO RELIGIOSO	<input type="checkbox"/>
PIEVE	<input type="checkbox"/>
FONTANILE	<input type="checkbox"/>
MANUFATTI VOTIVI	<input type="checkbox"/>
ALTRO	<input type="checkbox"/>

## SCHEDA N. 4

### CLASSIFICAZIONE DEL MANUFATTO AI SENSI DELLA D.G.R. 420/2007

Edilizia ordinaria Tradizionale Prevalentemente Integra - <b>ETPI</b>	
Edilizia ordinaria Tradizionale Prevalentemente Alterata - <b>ETPA</b>	X
Edilizia ordinaria recente, totalmente alterata – <b>ET/A</b>	
Edilizia Speciale monumentale Atipica	
Edilizia storico produttiva	
ALTRO	

### STATO DI CONSERVAZIONE DEL MANUFATTO

RUDERE (AI SENSI DEL R.R. 9/2008)	
PARZIALMENTE CROLLATO	
SUFFICIENTE	
BUONO	X
OTTIMO	

### MATERIALIE TIPOLOGIE

NUMERO PIANI	<b>2(corpo principale) / 1(corpo in aderenza)</b>
COPERTURA	<b>Falde a capanna</b>
PARAMENTI ESTERNI	<b>Mattone - Intonaco / Intonaco</b>
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	<b>Ghiaia</b>
APERTURE ESTENE	<b>Finestre con scuri interni</b>
SCALE ESTERNE	<b>Si</b>
ALTRO	

### ACCESSIBILITA'

FRONTE STRADA	
STRADA STATALE	
STRADA PROVINCIALE	
STRADA COMUNALE	X
STRADA VICINALE	
STRADA INTERPODERALE	
STRADA PANORAMICA CENSITA DAL PTCP	
VIABILITA' DI SERVIZIO	
CORTE	X
PERTINENZA	X
ALTRO	

**SCHEDA N. 4****AREE DI PERTINENZA**

AREA DI PERTINENZA NON RILEVABILE	
ASSENTE	
GIARDINO	
AIA	
ORTO	
PRESENZA DI ALTRI EDIFICI (SCHEDA NUM. ____)	
PRESENZE ARBOREE VINCOLATE	
PISCINA	
RECINZIONE	
ALTRO	

**ATTUALE USO DEL MANUFATTO**

RESIDENZA	
AGRITURISMO	
ATTIVITA' PRODUTTIVA	
SERVIZI	
NON UTILIZZATO	✗
RICETTIVITA' EXTRA ALBERGHIERA	
ALTRO	

**DEGRADO STRUTTURALE**

ASSENTE	
BASSO	
MEDIO	✗
ALTO	

**INCOGRUITA'**

ASSENTI	
PRESENTI	✗

**VALUTAZIONI**


INCOERENZA CON I CARATTERI TIPO-MORFOLOGICI	✗
RILEVANZA MORFOLOGICA-ARCHITETTONICA	

**INTERVENTI AMMISSIBILI SUL MANUFATTO (definiti ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. 420/2007)**

Art. 12 DGR 420/2007	
----------------------	--

## **SCHEDA N. 4**

Art. 13 DGR 420/2007



**NOTE:**