

NUMERO QUADRANTE: Deruta Sud

COMUNE: Deruta

LOCALITA': Case sparse - Ripabianca - Casalina

INDIVIDUAZIONE CATASTALE: Fg. 30 Part. 553

DENOMINAZIONE:



TOPONIMO:

VIA:


DATA DI RILEVAZIONE: (23/06/2014)

INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO

CARTOGRAFIA SCALA 1: 10.000 / 1: 2.000



CARTOGRAFIA PRG PARTE STRUTTURALE - Estratto Carta dei Contenuti Paesaggistici



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA

(planimetria a scala adeguata con coni fotografici)



Foto 01

**Foto 02****QUADRO EMERGENZE STORICO ARCHITETTONICHE DEL PTCP**

NOME	
TIPO	
CODICE	
NOTE	

VINCOLI E CLASSIFICAZIONI PIANI SOVRAORDINATI INERENTI IL MANUFATTO

D.Lgs. 42/2004	<input type="checkbox"/> Art. 136	<input type="checkbox"/> Art. 142
SIC	No	
ZRC	No	
AREA DI STUDIO	Si	
VINCOLO IDROGEOLOGICO	Si	
PAI	Si - Fascia C	
FASCE DI RISPETTO STRADALE	Si - Strade extraurbane di tipo B	
FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE	No	
ALTRO	Area di particolare interesse agricolo Cono visuale 56P Vedute da fonti letterarie ad ampio spettro	

COLLOCAZIONE OROGRAFICA DEL MANUFATTO ED INTERVISIBILITA'

PIANURA	<input checked="" type="checkbox"/>
FONDOVALLE	<input type="checkbox"/>
MEZZACOSTA	<input type="checkbox"/>
SOMMITA' COLLINARE	<input type="checkbox"/>
CRINALE	<input type="checkbox"/>

ALTRO	
-------	--

DESCRIZIONE DEL MANUFATTO

CASA RURALE	<input checked="" type="checkbox"/>
CHIESA	<input type="checkbox"/>
VILLA PADRONALE	<input type="checkbox"/>
ANNESSO	<input type="checkbox"/>
STALLA	<input type="checkbox"/>
FIENILE	<input type="checkbox"/>
STRUTTURA MILITARE	<input type="checkbox"/>
MOLINO	<input type="checkbox"/>
TORRE	<input type="checkbox"/>
CONVENTO	<input type="checkbox"/>
COMPLESSO RELIGIOSO	<input type="checkbox"/>
PIEVE	<input type="checkbox"/>
FONTANILE	<input type="checkbox"/>
MANUFATTI VOTIVI	<input type="checkbox"/>
ALTRO	<input type="checkbox"/>

CLASSIFICAZIONE DEL MANUFATTO AI SENSI DELLA D.G.R. 420/2007

Edilizia ordinaria Tradizionale Prevalentemente Integra - ETPI	<input checked="" type="checkbox"/>
Edilizia ordinaria Tradizionale Prevalentemente Alterata - ETPA	<input type="checkbox"/>
Edilizia ordinaria recente, totalmente alterata – ET/A	<input type="checkbox"/>
Edilizia Speciale monumentale Atipica	<input type="checkbox"/>
Edilizia storico produttiva	<input type="checkbox"/>
ALTRO	<input type="checkbox"/>

STATO DI CONSERVAZIONE DEL MANUFATTO

RUDERE (AI SENSI DEL R.R. 9/2008)	
PARZIALMENTE CROLLATO	
SUFFICIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>
BUONO	<input type="checkbox"/>
OTTIMO	<input type="checkbox"/>

MATERIALIE TIPOLOGIE

NUMERO PIANI	2
COPERTURA	Falde a capanna

SCHEDA N. 8

PARAMENTI ESTERNI	Intonaco
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	Ghiaia
APERTURE ESTESE	Finestre con scuri interni
SCALE ESTERNE	No
ALTRO	

ACCESSIBILITA'

FRONTE STRADA	
STRADA STATALE	
STRADA PROVINCIALE	
STRADA COMUNALE	
STRADA VICINALE	X
STRADA INTERPODERALE	
STRADA PANORAMICA CENSITA DAL PTCP	
VIABILITA' DI SERVIZIO	X
CORTE	X
PERTINENZA	
ALTRO	

AREE DI PERTINENZA

AREA DI PERTINENZA NON RILEVABILE	
ASSENTE	
GIARDINO	
AIA	X
ORTO	
PRESENZA DI ALTRI EDIFICI (SCHEDA NUM. ____)	
PRESENZE ARBOREE VINCOLATE	
PISCINA	
RECINZIONE	X
ALTRO	

ATTUALE USO DEL MANUFATTO

RESIDENZA	
AGRITURISMO	
ATTIVITA' PRODUTTIVA	
SERVIZI	X

SCHEDA N. 8

NON UTILIZZATO	
RICETTIVITA' EXTRA ALBERGHIERA	
ALTRO	

DEGRADO STRUTTURALE

ASSENTE	<input checked="" type="checkbox"/>
BASSO	<input type="checkbox"/>
MEDIO	<input type="checkbox"/>
ALTO	<input type="checkbox"/>

INCOGRUITA'

ASSENTI	<input type="checkbox"/>
PRESENTI	<input checked="" type="checkbox"/>

VALUTAZIONI

INCOERENZA CON I CARATTERI TIPO-MORFOLOGICI	<input checked="" type="checkbox"/>
RILEVANZA MORFOLOGICA-ARCHITETTONICA	<input checked="" type="checkbox"/>

INTERVENTI AMMISSIBILI SUL MANUFATTO (definiti ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. 420/2007)

Art. 12 DGR 420/2007	<input checked="" type="checkbox"/>
Art. 13 DGR 420/2007	<input type="checkbox"/>

NOTE: