



COMUNE DI DERUTA

Provincia di Perugia

MOVIMENTO FRANOSO DEL VERSANTE COLLINARE IN DERUTA CAPOLUOGO
COMPRESO TRA VIA EL FRATE E VIA DI CASTELLEONE
PRIMO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA FINALIZZATO ALLA
RIAPERTURA DELLA CIRCOLAZIONE SU VIA DI CASTELLEONE

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione sulle interferenze

COMM. **C04**

DOC. **E014**

REV. **0**




SCALA **-**

FILE **C04E0140**

 **Sintagma**

Dott. Ing. NANDO GRANIERI



| | | | | | |
|---|------------|-----------|---|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 0 | 05/03/2019 | Emissione | F.Brunori  | N.Granieri  | N.Granieri  |
| REVISIONE | DATA | OGGETTO | REDATTO | APPROVATO | AUTORIZZATO |
| SINTAGMA s.r.l. VIA ROBERTA, 1 - 06132 PERUGIA - S.M. IN CAMPO Tel: +39.075.609071 Fax: +39.075.6090722 Email: sintagma@sintagma-ingegneria.it | | | | | |

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Premessa..... | 2 |
| 2 | Interventi di progetto | 2 |
| 3 | Censimento e risoluzione delle interferenze..... | 2 |

1 Premessa

La presente relazione illustra le eventuali interferenze nell'ambito della realizzazione dei primi interventi di messa in sicurezza finalizzati alla riapertura della circolazione su via di Castelleone.

2 Interventi di progetto

Il progetto prevede:

- Demolizione del secondo piano dell'edificio a valle di via El Frate;
- Realizzazione di una gradonatura al piede della frana in terra rinforzata;
- Costruzione di una barriera di contenimento di eventuali ulteriori scoscendimenti o crolli;
- Regolarizzazione del corpo di frana e regimazione delle acque di ruscellamento.

3 Censimento e risoluzione delle interferenze

Per ciò che concerne gli interventi di cui al capitolo precedente dai dati a disposizione e dai sopralluoghi effettuati non risultano interferenze. Ulteriori approfondimenti dovranno però essere effettuati prima dell'inizio dei lavori.