



Comune di Deruta

REGIONE DELL'UMBRIA

**VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA SCUOLA
DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SAN
NICOLO' DI CELLE**

RELAZIONE:

RT	RELAZIONE TECNICA	1817 RT
DF	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	1817 DF

ALLEGATI

A1	INDAGINI SPERIMENTALI	1817 A1
A2	TABULATI DI CALCOLO	1817 A2
A3	SCHEDA DI SINTESI DELLA VERIFICA SISMICA	1817 A3
RG	RELAZIONE GEOLOGICA	1817 RG

TAVOLE:

1	PIANTE, PROSPETTI STATO ATTUALE, RILIEVO STRUTTURALE E FOTOGRAFICO, DEI MATERIALI E POSIZIONAMENTO DELLE PROVE.	1817 Se1a
2	PLANIMETRIE CON INDIVIDUAZIONE DELLE DEMOLIZIONI PER POSSIBILI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO	1817 Se2a
3	PIANTE E PROSPETTI CON INDICAZIONE DEI POSSIBILI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO	1817 Se3a