



Comune di Deruta

REGIONE DELL'UMBRIA

VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA

SCUOLA PRIMARIA SANT'ANGELO DI CELLE

ELENCO ELABORATI

RELAZIONE:

RT	RELAZIONE TECNICA	1818 RT
DF	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	1818 DF

ALLEGATI

A1	INDAGINI Sperimentali	1818 A1
A2	TABULATI DI CALCOLO	1818 A2
A3	SCHEDA DI SINTESI DELLA VERIFICA SISMICA	1818 A3
RG	RELAZIONE GEOLOGICA	1818 RG

TAVOLE:

1	PIANTE, PROSPETTI STATO ATTUALE, RILIEVO STRUTTURALE E FOTOGRAFICO, DEI MATERIALI E POSIZIONAMENTO DELLE PROVE.	1818 Se1a
2	PLANIMETRIE CON INDIVIDUAZIONE DELLE DEMOLIZIONI PER POSSIBILI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO	1818 Se2a
3	PIANTE E PROSPETTI CON INDICAZIONE DEI POSSIBILI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO	1818 Se3a